

Arbeidsongevallen dit jaar

Hoeveel ongevallen met verwonding waren er dit jaar tot nu toe?

Aantal ongevallen

50

Dit is gemiddeld
2 personen per
week

Aantal met
verzuim

15

Dit is gemiddeld
2 personen per
maand

Aantal dodelijk


0

Dit is al 5 jaar
niemand bij
BAM Infra NL

Top 3 grootste risico's



Verstappen



Letsel aan hand



Omvallen/-waaien
materieel

Ongevallen met verzuim

Welke ongevallen met verzuim waren er dit kwartaal?



Verstappen

- Bij springen over sloot verstuikt medewerker enkel
- Medewerker scheurt enkelband bij afstappen van vorkheftruck

Letsel hand

- Krik schiet weg tegen pink van medewerker en verliest topje van pink
- Medewerker krijgt grout over hand en verliest vinger

Omvallen materieel

- Bij graafwerkzaamheden valt tuinmuurtje tegen scheenbeen onderaannemer
- Medewerker breekt been bij laden asfaltblokken

Kracht zetten/tillen

- Monteur verdraait knie bij tillen tegel uit bus
- Medewerker krijgt zweepslag in kuit tijdens naar boven duwen van een volle kruiwagen

VEILIGHEIDSBLAD

BAM Infra Nederland - 2022

Kwartaalthema – 2-2022

Veiligheid onder druk

Toolbox

Hoeveel medewerkers hebben de toolbox van het kwartaalthema gevolgd?



kwartaal 2

Veilig gedrag


Welk uitgangspunt scoorde het minst goed?



Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen.

Meldingen

- Milieu
- Veiligheid
- Kwaliteit
- Overig



Acties door meldingen

- Aanpassen situatie
Bijv. Opstaande rand langs trottoir verlagen op tijdelijke route fietsers
Bijv. Bermafwerking in orde maken voordat asfaltploeg begint
Bijv. Hekken preventief verzwaren om omvallen te voorkomen
- Contact opnemen opdrachtgever
Bijv. Formele reactie naar RWS over het niet veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden
- Instructie aanpassen
Bijv. Instructie achteruit parkeren aangepast voor elektrische auto's met laadpunt vooraan

Inspecties

Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 3 verbeterpunten



Geen afval op en rond bouwplaats



Looppaden vrij van struikelgevaar




Gebruik de verplichte pbm

Positieve meldingen

Bijvoorbeeld:

- Goed gehandeld door alles proactief vast te zetten en vroegtijdig het werk te stoppen voor storm Eunice
- Prettige en veilige samenwerking met onderaannemer Wiertsema en Partners
- HW 90 100% Electric gebruikt op de delag SMA 11B bij Asfaltploeg Veldhoven



**JOUW VEILIGHEID
IS MIJN VEILIGHEID**

